



 konieczna wymiana
obróbek blacharskich

 konieczna naprawa
tynków

jednostka projektowa:
BALD ARCHITEKTURA
ul. Słowackiego 39/1
87-100 Toruń
tel. 512 480 502



opracowanie:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOT.
PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH
NA NAPRAWIE TYNKÓW I BLACHARKI
ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU TEATRU
IM. WILAMA HORZYCY PRZY PLACU
TEATRALNYM 1, 87-100 TORUŃ

autor projektu:
mgr inż. arch. Rafał Bald
nr upr. PO/KK/189/2008
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
opracował:
mgr inż. arch. Rafał Bald
nr upr. PO/KK/189/2008

stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

branża:
ARCHITEKTURA

temat rysunku:
RZUT DACHU - FRAGMENT

skala:
1:100

data:
IX 2019

nr rysunku:
A3

inwestor:
TEATR IM. WILAMA HORZYCY
Pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń